


## 平成26年第4回江差町議会定例会資料（その2）

- 資料19：江差町文化会館真空ボイラー修繕概要図【議案第13号関係】 ……P 1
- 資料20：子ども・子育て支援事業計画策定に伴うアンケート調査報告書 ……別 冊



文化会館真空ボイラー写真




**真空もれ**

真空ボイラー本体からの真空もれあり。真空状態を保たれなければ燃焼効率の減少及び機器故障につながるため、真空調整作業が必要。



**水柱管**

水の高さを維持するセンサーに異常があり、水量が保たれていても「水なし」でエラー表示されるため、取替が必要。



**マイコン基盤**

機器への信号伝達がスムーズにいかなくなったり、誤信号を発したりして停止の要因となっている。部品が製造されていないため、取替が必要。