

平成24年第4回江差町議会定例会資料 No.2

資料6：南が丘職員住宅外壁破損位置図 【承認第5号関係】 P1

南が丘職員住宅外壁破損位置図

所在地 江差町字南が丘7番地の219
建物概要 木造2階建て（平成2年建設）
破損月日 平成24年12月6日（木）
破損事由 暴風による被害

