

平成24年第4回江差町議会定例会資料 No.3

資料7：田沢野配水池落雷被災箇所位置図 【承認第3号関係】 P 1


資料8：砂川浄水場落雷被災箇所位置図 【議案第5号関係】 P 2

田沢野配水池落雷被災箇所位置図


所在地 江差町字伏木戸町420
被災月日 平成24年10月14日
被災原因 落雷
被災内容 塩素注入機損傷他



字柳



砂川浄水場落雷被災箇所位置図



所在地 江差町字砂川176
 被災月日 平成24年11月28日
 被災原因 落雷
 被災内容 高圧ケーブル損傷他

